



Actualización del Firmware SPOT Gen4

Lanzamiento de Actualización: 18 de octubre de 2022

Versión del Firmware 2.1.2

Mejoras

- Debido a problemas de suministro global, SPOT Gen4 se rediseñó para utilizar los componentes disponibles.