



Atualização de Firmware SPOT Gen4

Lançamento da Atualização: 18 de outubro de 2022

Versão do Firmware 2.1.2

Melhorias

- Devido a problemas de fornecimento global, o SPOT Gen4 foi redesenhado para usar os componentes disponíveis.